

通学路対策箇所図



番号	①
小学校区	美浜西小学校
路線名	町道早瀬2号線
箇所名	早瀬(早瀬橋北側)
通学路の状況等	既存の「止まれ」「横断歩道」表示の塗装が剥げてきてわかりづらい。
対策内容	道路表示の再塗装
備考	



番号	②
小学校区	美浜西小学校
路線名	町道美浜駅前線
箇所名	郷市(美浜駅前交差点)
通学路の状況等	美浜駅前交差点において、自転車通学の生徒が排水路を避けて車道にはみ出すので、危険である。
対策内容	道路改良
備考	



番号	③
小学校区	美浜中央小学校
路線名	県道松屋河原市線
箇所名	河原市(JA敦賀美方みはま支店前)
通学路の状況等	歩道の幅が狭く、冬期間などは積雪により車道に膨らんで歩かなければならなくなり、危険である。
対策内容	歩道の新設
備考	



番号	④
小学校区	美浜中央小学校
路線名	県道松屋河原市線 農道耳74号線
箇所名	麻生(県道と農道合流点)
通学路の状況等	見渡しのよい所なので車の往来も多く危険である。
対策内容	反射板等の設置
備考	



番号	⑤
小学校区	美浜東小学校
路線名	国道27号線
箇所名	佐田(今市交差点付近)
通学路の状況等	今市交差点において既存の横断歩道が幅が狭く、国道側から区内に進入してくる自動車が歩行者に気づくのが遅れる可能性がある。
対策内容	交通安全指導
備考	



番号	⑥
小学校区	美浜東小学校
路線名	町道佐田山上線
箇所名	山上(佐田～山上集落間)
通学路の状況等	同区間の町道においてはスクールゾーンを設置しているが、冬期間積雪により同ゾーンが解りづらくなり危険である。
対策内容	除雪による通学路の確保
備考	



番号	⑦
小学校区	美浜西小学校
路線名	県道日向郷市線
箇所名	郷市
通学路の状況等	踏切と車道、歩行者導線が交錯し危険
対策内容	自動車交通量の減少に繋がる対策
備考	



番号	⑧
小学校区	美浜西小学校
路線名	町道美浜駅前線
箇所名	郷市
通学路の状況等	駅から国道までは歩道が整備されているが町道部は歩道が無く危険
対策内容	歩道の設置
備考	



番号	⑨
小学校区	美浜中央小学校
路線名	町道佐柿・郷市線
箇所名	河原市
通学路の状況等	積雪時には雪捨て場となるため通学上危険
対策内容	融雪装置の設置
備考	



番号	⑩
小学校区	美浜西小学校
路線名	町道久々子・金山線
箇所名	金山
通学路の状況等	踏切部において車道と歩行者導線が交錯し危険
対策内容	踏切の拡幅
備考	